

---

## Nuevo Visor Delta Titanium 2.5-10X50 HD (Novedades)

30, mayo



Nuevo Visor Delta Titanium 2.5-10x50 HD. Con retícula iluminada (punto Rojo Central). Polivalente ideal para cualquier modalidad de caza. Excelente transmisión lumínica 93%, nulo efecto tunnel, alto grado de contraste y nitidez y con un poder entre 2.5 hasta 10 aumentos. Extremadamente resistente a los golpes y a las vibraciones (1000G). Testado por el prestigioso laboratorio alemán DEVA. 10 años de Garantía.

Características:

- Aumentos: 2,5 - 10
- Objetivo: 50 mm
- Retícula: 4A S
- Retícula iluminada: Sí
- Campo de visión (grados): 8.22 - 2.12
- Campo de visión (m @ 100m): 14.4 - 3.7
- La pupila de salida, mm: 11.06 a 05.06
- Alivio de los ojos, mm 99 - 98
- A prueba de agua (N2): 0,3 kg / cm<sup>3</sup>
- Peso, g: 700
- Longitud, mm: 360
- Un clic: 0,25 MOA
- Efecto viento y ajuste elevación rango: 50 MOA
- Tubo: 1 pieza, 30mm
- Resistencia a los golpes: 1000G / 6500J
- Rango de operación Temp.: 71 a -20 grados.
- Llenado de gas: Nitrógeno
- Diám.100 metros CENTRAL DOT @: a 10x = 11,4 mm
- Garantía: 10 años

---

## Comentarios

visor-delta-titanium - 05/01/2023 16:41

### SERWIS TECHNICZNY POLSAT BOX

Problemy z odbiorem kanałów telewizyjnych mogą być spowodowane niedokładnym ustawieniem anteny, w takim przypadku należy zamówić autoryzowany serwis techniczny telewizji [Polsat](#) który wykona montaż anteny satelitarnej oraz internetowej LTE.

---